

學校名稱：臺北市立中正國民中學

第 11 車 班級：9 年 11 班

各級學校辦理校外教學活動租(使)用交通工具出發前檢查及逃生演練記錄表

編號	檢查項目	檢查紀錄	備考	
1	牌照號碼	泰樂 556-ZZ		
2	車號	556-ZZ		
3	出廠日期	2015/06		
4	最近檢驗時間	108/10/05		
5	座位數(含駕駛及服務員)45位	<input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	1至12項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。	
6	已行駛里程	23623 公里		
7	投保公司	旺旺		
8	有效期限至	108/10/02		
9	保險證號	1200A18012494		
10	其他附加保險			
11	駕照號碼	G120207191		
12	姓名	吳鈞祺		
13	有無飲酒或酒味(請求警方酒測或旅行社自行酒測)	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (標準值須為零)		以下各欄由檢查人填寫
14	駕駛身體狀況及精神狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳		以目視判別
15	安全窗	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	具安全門者免設安全窗	
15	車窗	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不佳		
16	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚		
17	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋版無雜物 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上		
18	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 壓力及有效期合格否	有效期限： 108年2月26日	
19	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用		
20	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板		
21	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪		
22	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落		
23	各燈光(前大燈、尾燈、剎車燈、方向燈)、雨刷、喇叭	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 損壞		
24	有無易燃物品於行李廂及車內	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 損壞		
25	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	可請駕駛或隨車服務人員解說	
26	有無安全編組	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
27	有無實施逃生演練	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

檢查合格交予總領隊後，方可出發(本表留存學校一年)

車輛駕駛簽名： 吳鈞祺 時間：107年10月17日6時35分

得標廠商代表簽名： 廖發堂 時間：107年10月17日6時45分

備註：無